Elemento fortemente inflesso
Muro in appoggio Sx lesionato

Sx Dx




① rottura in intradossa e su faccia A innescata da nodo di spigolo; la rottura si estende sulla faccia laterale per circa 170 cm verso Sx favorita da cipollatura interna con conseguente distacco di porzione intradossale 9x9 cm

② principio di rottura su nodo intradossale

③ cornice lignea

④ finta trave




| Elemento | Specie | Categoria | Causale | Indicazione |
|---|---|---|---|---|
| T2 | Ab | ni | ci | c/s |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tavola n° | Diagnosi Strutture Lignee | | Oggetto: Indagine di dettaglio trave di solaio | |
| | Tecnici incaricati: Dott. Forestale Massimiliano Lenzi<br>Dott. Forestale Fabio Signorini | Committente: | Elaborazione grafica: Dott. Forestale Massimiliano Lenzi | Scala: non specificata |